

國立中山大學機電系維修紀錄單

日期	2026/07/30	設備	雷射切割	人員	張桓 三軸 孝德先生
現象敘述	1. 雷射切割機告警 -- 沒有檢測到運動控制卡。 -- 冰水機未開。 -- 目測機油高度正常，無告警音。 2. 電腦管理查詢是否有運動控制卡				
處理過程	1. 原廠檢修：電腦故障 2. 使用備用機，原機帶回去修理 因為此機為 220V 電源，所以無法現場測試				
後續處理					
註記					