

國立中山大學機電系維修紀錄單

日期	2026/08/06	設備	SEM 冷氣機	人員	張桓、張子詮
現象敘述	1. SEM 冷氣機沒有作用 2. 電源端測試無電壓				
處理過程	1. 電源被關閉 位置： EN4079-2 內，如右圖				
後續處理					
註記					



保存年限：永久