# 國 立 中 山 大 學 機電系 維修紀錄單

| 日期 | 2026/11/04 | 設備 | 雷射切割 | 人員 | 張子詮、張桓 |
|---|---|---|---|---|---|

**現象敘述**

本體電容變小告警





**處理過程**


1.聯絡原廠洽詢處理方式：原廠回覆：

--檢查噴嘴陶瓷還有沒有裝好

--如果有 碰一下看會不會跳碰頭報警

2. 詢問 AI



| | |
|---|---|
| | 3. 執行下列動作：<br>--BCS100<br>--回原點<br><br><br><br><br>4.解除告警後試切正常 |
| 後續處理 | 1. |
| 註　　記 | |

保存年限：永久