# 國 立 中 山 大 學 機電系 維修紀錄單

| 日期 | 2025/11/21 | 設備 | 臥式 CNC 銑床 | 人員 | 張桓<br>張睿彬(盧威廷教授研究生) |
|---|---|---|---|---|---|
| 維修目的 | [軌道注油系統低油位]告警 | | | | |
| 維修過程 | 1. 告警訊號：<br>  <br><br>2. 準備軌道油：<br> <br><br>3. 補充軌道油<br>  <br>4. 清除告警訊號<br>RESET<br>告警消除後可正常運作 | | | | |
| 後續處理 | | | | | |
| 註　　記 | | | | | |

保存年限：永久