
國 立 中 山 大 學 機電系 維修紀錄單

日期	2026/09/18	設備	CNC 線切割機	人員	中山機電：張桓
維修目的	實習教學同學發現 X 軸 Y 軸側偏，會斜的走，無法定位。				
維修過程	1. 選擇平行補償、旋轉角度設定為 0.0   2.移動 X 軸、Y 軸恢復正常 3.自動剪線、穿線均正常可使用				
測試結果	正常				
註記					

保存年限：永久