



# 國立中山大學 機電系 維修紀錄單

日期	2023/08/14	設備	伺服沖床	人員	何宗翰 (黃永茂研究生)、張桓 兆喬興業 林士超 /6976610  7611109
現象敘述	<p>高壓氣管破裂漏氣有異聲。 拆開機台下方氣壓表面板， 可以發現有高壓管破裂。</p>				
處理過程	<p>1. 更換機台下方高壓氣管(連接壓力計藍色管、連結閥門之紅色管)。 2. 檢修及更換機台後方高壓空氣過濾器總成之紅色高壓管。</p>				
後續處理	已無漏氣異聲				
註記	維修 3200 元				