

# 國立中山大學機電系維修紀錄單

日期	2024/8/29	設備	臥式 CNC 銑床	人員	佰德 工程師 張桓
維修目的	控制器電池沒電，造成位置原點遺失				
維修過程	<p>1. 異警信息 DS0300 (A)APC 異警:需原點復歸 DS0306 (A)APC 異警:電池電壓 0</p> <p>2. 與佰德工程師聯繫，他建議於不關機情形下 更換 4 顆 1 號電池(位置於電器箱底部) 開箱門須用一字起子輕輕轉一下電源把手旁的小旋鈕，即可開門</p> <p>3. 電池更換後，電池告警消失，但是原點告警仍存在。 請佰德工程師來維修處理</p> <p>4. 佰德工程師調整原點 主要是 A 軸位置原點歸零。(內部資料調整需由原廠技師作業) 測試 (換刀 M06 T10;)(換工作盤 M60;)</p>				
後續處理	<p>每半年要更換一次電池：請於更換電池日期紀錄及簽名(本單張貼於機器電器箱外)</p> <p>113 年 8 月 29 日</p>				
註記					