

# 國立中山大學機電系維修紀錄單

日期	2022/06/22	設備	金屬 3D 列印	人員	張桓 工研院/程凱群
現象敘述	<p>無法執行列印：</p> <p>作法：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將程式 job_1. iff 於程式中開啟</li> <li>2. 設定適當工單(工作條件)</li> <li>3. 執行 auto start。</li> </ol> <p>**於此步驟停住，顯示如右圖</p> <p>有 Start, 沒有 Pause Time, 沒有 End Time</p> <p>Done 0.00%</p>				
處理過程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於開啟檔案時要 Auto processing Laser emitter</li> <li>2. 可實際執行列印</li> </ol>				
後續處理					
註記					

