

國立中山大學機電系維修紀錄單

日期	2026/08/14	設備	EV1012 室 金屬 3D 列印機	人員	張桓、張子詮 李明展 教授
現象敘述	1. EV1012 室門口 警示燈及警報聲響 				
處理過程	1. 切斷電源 將室內右手邊電盤內的電源均切斷後，警報器停止 2. 聯絡 李明展教授，了解警報設定 依原密閉防護設計， 當二氧化碳高於 1000PPM 時會告警。 復電後室內指示約為 580PPM(一般為 400-600 ppm) 3. 目前並無一鍵式解除警報的設定。 				
後續處理	已復電，恢復正常 每周觀測二氧化碳濃度是否異常(高於 600PPM 則需紀錄並通風處理)。				
註記					

保存年限：永久