

國立中山大學機電系維修紀錄單

日期	2026/5/22	設備	EV2007-1 抽風櫃	人員	張桓 陳進謙(研究生)
維修目的	抽風櫃失效。				
測試過程	<p>1. 抽風櫃失效，委託九瑩科技公司檢修，確認斷路器失效，更換後可作用。</p> <p>2. 架構說明 兩臺抽風櫃均由一臺主抽風機提供吸力，只要啟動此抽風機即可。 開抽風機：主電源、抽風機開關</p> 				
	<p>3. 開主電源(於窗邊)</p> 				
	<p>4. 開啟抽風機開關 (此次即為更換此過負載斷路器)</p> 				

5. 也可用抽風櫃旁的啓動開關開啟抽風櫃



6. 抽風櫃電源由背後的插頭提供電源，需要時再插上。



注意事項

註記